RedOne Sisbrill

Descontaminante férrico para retirar partículas metálicas adheridas a pintura y llantas.

Sisbrill RedOne reacciona con la contaminación férrica que permanece adherida después del lavado. Su cambio a tono rojizo permite observar la reacción durante el tratamiento.

Prepara la superficie para posteriores pasos de cuidado. No es un pulimento y no elimina por sí solo arañazos del barniz.

Características

• Reacción visible con partículas férricas.

• Fórmula orientada a reducir el mal olor.

• Aplicación en superficies compatibles previamente lavadas.

¿Para qué sirve?

• Descontaminar pintura, llantas y cristales compatibles.

• Retirar partículas metálicas antes de aplicar una protección.

Modo de uso

1. Lavar primero y dejar la superficie fría.
2. Pulverizar a la sombra y dejar actuar de 3 a 5 minutos.
3. No permitir que el producto se seque.
4. Aclarar abundantemente con agua y comprobar el resultado.

Especificaciones

• Tipo: descontaminante férrico.

• Tiempo de referencia: 3–5 minutos.

• No sustituye el lavado ni el pulido.

Elaborada por TutorialesNecesarios.shop a partir de información del producto. Documento informativo; consultar la etiqueta y las instrucciones del fabricante antes de usar.
Fuente: Sisbrill · información oficial del producto · Revisión: 15/11/2026.
Ver producto y formatos en TutorialesNecesarios.shop